


(DE)	02
(EN)	05
(NL)	08
(DA)	11
(FR)	14
(ES)	17
(IT)	20
(PL)	23
(FI)	26
(PT)	29
(SV)	32
(NO)	35
(TR)	38
(RU)	41
(UK)	44
(CS)	47
(ET)	50
(LV)	53
(LT)	56
(RO)	59
(BG)	62
(EL)	65
(SL)	68
(HU)	71
(SK)	74




Lesen Sie vollständig die Bedienungsanleitung und das beiliegende Heft „Garantie- und Zusatzhinweise“. Befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Diese Unterlage ist aufzubewahren und bei Weitergabe des Gerätes mitzugeben.

## Funktion / Verwendung

Das Gerät dient zur Messung der relativen Luftfeuchte, Umgebungs-temperatur sowie zur Anzeige des berechneten Taupunktes. Die Luft- und Temperaturmessung erfolgt durch schnelle Sensoren in der Fühlerspitze. Durch den niedrigen Stromverbrauch kann das Gerät auch für Langzeitmessungen eingesetzt werden. Die integrierte Min/Max-Funktion ermöglicht die Anzeige der kleinsten und der größten Messwerte.




- 1** Sensor
- 2** LC-Display
- 3** Umschaltung  
Messeinheit °C / °F  
Umschaltung Temperatur- /  
Taupunktanzeige
- 4** MAX-/MIN-Werte  
einschalten
- 5** Ein-/Aus-Schalter (Rückseite)
- 6** Batteriefach (Rückseite)



- a** Anzeige MAX-Werte
- b** Anzeige MIN-Werte
- c** Messeinheit °F
- d** Messeinheit °C
- e** Relative Luftfeuchte in %rH
- f** Raumtemperatur /  
Taupunktanzeige


## 1 Batterie einlegen

Das Batteriefach öffnen und Batterie gemäß den Installationssymbolen einlegen. Dabei auf korrekte Polarität achten.



## 2 ON / OFF

Zum Einschalten den Schalter (5) auf ON stellen.  
Das Gerät zeigt die Umgebungstemperatur und  
die relative Luftfeuchte an.



! Bei Wechseln des Messortes mit großen Temperatur- und Luftfeuchteunterschieden dem Gerät eine Anpassungszeit gewähren!

! Bei Messwerten außerhalb der Messbereiche wird im Display „HI“ „LO“ angezeigt.

## 3 Taupunktanzeige

Durch kurzes Drücken der Taste „MODE“ wird der gemessene Taupunkt angezeigt.

## 4 MAX / MIN

Zur Ermittlung der maximalen bzw. minimalen Messwerte während einer Messung die Taste „MAX / MIN“ drücken bis „MAX“ bzw. „MIN“ im Display erscheint. Der normale Messmodus ist eingestellt, wenn keine Funktion im Display blinkt.

! Beim Ausschalten des Gerätes werden die MIN/MAX-Werte gelöscht.

## 5 °C / °F

Um die gewünschte Temperatureinheit einzustellen, die Taste „MODE“ 2 Sekunden gedrückt halten, bis das entsprechende Symbol im Display erscheint.

### Hinweise

- Das Produkt ist ein Präzisionsinstrument, das mit Sorgfalt behandelt werden muss. Vermeiden Sie Stöße und Erschütterungen und das Aussetzen unter extremer Hitze oder Kälte.
- Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Flüssigkeiten.
- Zur Reinigung benutzen Sie bitte ein leicht angefeuchtetes weiches Tuch.

**Technische Daten**

<b>Umgebungstemperatur</b>	-10 °C ... 50 °C / ± 1 °C
Messbereich / Genauigkeit	
<b>Relative Luftfeuchte</b>	20%rH ... 90%rH /
Messbereich / Genauigkeit	± 5%rH (25%rH ... 85%rH)
<b>Taupunkttemperatur</b>	
Messbereich / Genauigkeit	-28,6 °C ... 47,9 °C / ± 2 °C
Arbeitstemperatur	-10 °C ... 50 °C
Lagertemperatur	-10 °C ... 60 °C
Stromversorgung	1 x LR44 Knopfzelle
Abmessungen (B x H x T)	138 x 27 x 19 mm
Gewicht (inkl. Batterie)	38 g

Technische Änderungen vorbehalten. 11.16

**EU-Bestimmungen und Entsorgung**

Das Gerät erfüllt alle erforderlichen Normen für den freien Warenverkehr innerhalb der EU.

Dieses Produkt ist ein Elektrogerät und muss nach der europäischen Richtlinie für Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt gesammelt und entsorgt werden.

Weitere Sicherheits- und Zusatzhinweise unter:


[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)




! Read the operating instructions and the enclosed brochure „Guarantee and additional notices” completely. Follow the instructions they contain. This document must be kept in a safe place and passed on together with the device.

## Function / Application

The device is used to measure relative humidity and ambient temperature and to display the calculated dew point. Humidity and temperatures are measured by means of high-speed sensors integrated in the tip of the probe. Thanks to its low power consumption, the device can also be used for long-term measurements. The integrated min/max function allows the lowest and highest measured values to be shown.




- 1 Sensor
- 2 LC display
- 3 Toggle measurement in °C / °F  
Toggle temperature / dew point display
- 4 Switch on MAX/MIN values
- 5 On/off button (rear)
- 6 Battery compartment (rear)



- a Display of MAX values
- b Display of MIN values
- c Measurement in °F
- d Measurement in °C
- e Relative humidity in %rH
- f Room temperature / dew point display


## 1 Inserting battery

Open the battery compartment and insert battery according to the symbols. Be sure to pay attention to polarity.



## 2 ON / OFF

To turn on, set the switch (5) to ON. The device displays the ambient temperature and relative humidity.



When switching to a measuring location with significantly different temperature and humidity levels, allow the device time to adapt!



For measurements outside of the measuring range, the device displays „HI“ or „LO“.

## 3 Dew point display

By briefly pressing the „MODE“ button, the measured dew point is displayed.

## 4 MAX / MIN

To determine the maximum or minimum measured values during a measurement, press and hold the „MAX / MIN“ button until either „MAX“ or „MIN“ appear on the display. The normal measuring mode is set when no function flashes on the display.



Switching off the device deletes the min/max values.

## 5 °C / °F

To set the desired temperature unit, press and hold the „MODE“ button for 2 seconds until the corresponding symbol appears on the display.

### Notes

- This product is a precision instrument which must be handled with care. Avoid impact and vibration as well as exposure to extreme heat or cold.
- Avoid direct contact with liquids.
- Clean with a soft, damp cloth.

**Technical data**

<b>Ambient temperature</b>	-10 °C ... 50 °C / ± 1 °C
Measuring range / Precision	
<b>Relative humidity</b>	20%rH ... 90%rH /
Measuring range / Precision	± 5%rH (25%rH ... 85%rH)
<b>Dew point temperature</b>	
Measuring range / Precision	-28,6 °C ... 47,9 °C / ± 2 °C
Operating temperature	-10 °C ... 50 °C
Storage temperature	-10 °C ... 60 °C
Power supply	1x LR44 button cell
Dimensions (W x H x D)	138 x 27 x 19 mm
Weight (incl. battery)	38 g

Subject to technical changes without notice. 11.16

**EU directives and disposal**

This device complies with all necessary standards for the free movement of goods within the EU.

This product is an electric device and must be collected separately for disposal according to the European Directive on waste electrical and electronic equipment.

Further safety and supplementary notices at:

[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)







Lees de bedieningshandleiding en de bijgevoegde brochure „Garantie- en aanvullende aanwijzingen“ volledig door.  
Volg de daarin beschreven aanwijzingen op. Bewaar deze documentatie en geef ze door als u het apparaat doorgeeft.

## Functie / toepassing

Het apparaat is bedoeld voor de meting van de relatieve luchtvochtigheid en de omgevingstemperatuur en voor de weergave van het berekende dauwpunt. De lucht- en temperatuurmeting geschiedt door snelle sensoren in de sensorpunt. Door het lage stroomverbruik kan het apparaat ook worden toegepast voor langetermijnmetingen. Door de geïntegreerde min-/max-functie kunnen de laagste en de hoogste meetwaarden worden weergegeven.




- 1** Sensor
- 2** LC-display
- 3** Omschakeling  
meeteenheid °C / °F  
Omschakeling temperatuur-/  
dauwpuntweergave
- 4** MAX-/MIN-waarden  
inschakelen
- 5** Aan-/uitschakelaar  
(achterzijde)
- 6** Batterijvak (achterzijde)



- a** Weergave MAX-waarden
- b** Weergave MIN-waarden
- c** Meeteenheid °F
- d** Meeteenheid °C
- e** Relatieve luchtvochtigheid  
in %rH
- f** Ruimtemperatuur /  
dauwpuntweergave


## 1 Batterij plaatsen

Open het batterijvakje en plaats de batterij overeenkomstig de installatiesymbolen. Let daarbij op de juiste polariteit.



## 2 ON / OFF

Zet de schakelaar (5) op ON om het apparaat in te schakelen. Het apparaat geeft de omgevings-temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid aan.



! Houd rekening met een korte aanpassingstijd als u naar een meetplaats wisselt met sterk afwijkende temperatuur en luchtvochtigheid!

! Bij meetwaarden buiten de meetbereiken verschijnt ‚HI‘ of ‚LO‘ op het display.

## 3 Dauwpuntweergave

Druk kort op de toets ‚MODE‘ om de gemeten dauwpunt weer te geven.

## 4 MAX / MIN

Voor de bepaling van de maximale of minimale meetwaarden tijdens een meting drukt u op de toets ‚MAX / MIN‘ totdat op het display ‚MAX‘ of ‚MIN‘ verschijnt. De normale meetmodus is ingesteld als geen functie op het display knippert.

! Bij het uitschakelen van het apparaat worden de MIN-/MAX-waarden gewist.

## 5 °C / °F

Voor de instelling van de gewenste temperatuureenheid drukt u gedurende ca. 2 seconden op de toets ‚MODE‘ totdat het betreffende symbool op het display verschijnt.

### Opmerkingen

- Het product is een precisiemeetinstrument dat een zorgvuldige behandeling vereist. Vermijd stoten en trillingen en stel het apparaat niet bloot aan extreme hitte of kou.
- Vermijd het directe contact met vloeistoffen.
- Gebruik een iets vochtige, zachte doek voor de reiniging.

**Technische gegevens**

<b>Omgevingstemperatuur</b>	-10 °C ... 50 °C / ± 1 °C
Meetbereik / Nauwkeurigheid	
<b>Relatieve luchtvochtigheid</b>	20%rH ... 90%rH / ± 5%rH (25%rH ... 85%rH)
Meetbereik / Nauwkeurigheid	
<b>Dauwpunttemperatuur</b>	
Meetbereik / Nauwkeurigheid	-28,6 °C ... 47,9 °C / ± 2 °C
Werktemperatuur	-10 °C ... 50 °C
Opbergtemperatuur	-10 °C ... 60 °C
Stroomverzorging	1x LR44 knoopcel
Afmetingen (B x H x D)	138 x 27 x 19 mm
Gewicht (incl. batterij)	38 g

Technische veranderingen voorbehouden. 11.16

**EU-bepalingen en afvoer**

Het apparaat voldoet aan alle van toepassing zijnde normen voor het vrije goederenverkeer binnen de EU.

Dit product is een elektrisch apparaat en moet volgens de Europese richtlijn voor oude elektrische en elektronische apparatuur gescheiden verzameld en afgevoerd worden.


Verdere veiligheids- en aanvullende instructies onder:  
[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)




! Læs betjeningsvejledningen og det vedlagte hæfte „Garantioplysninger og supplerende anvisninger“ grundigtigennem. Følg de heri indeholdte instrukser. Dette dokument skal opbevares og følge med apparatet, hvis dette overdrages til en ny ejer.

## Funktion / anvendelse

Apparatet bruges til måling af relativ luftfugtighed, omgivelses temperatur samt til visning af det beregnede dugpunkt. Luft- og temperaturmålingen udføres af hurtige sensorer i følerspidsen. Pga. det lave strømforbrug kan apparatet også anvendes til lang tidsmålinger. Den integrerede Min/Max-funktion gør det muligt at vise de mindste og de største måleværdier.




- 1 Sensor
- 2 LC-display
- 3 Skift af måleenhed °C / °F  
Omskiftning temperatur- /  
dugpunktvisning
- 4 Aktivér MAX-/MIN-værdier
- 5 Tænd/Sluk-kontakt (bagside)
- 6 Batterirum (bagside)



- a Visning af MAX-værdier
- b Visning af MIN-værdier
- c Måleenhed °F
- d Måleenhed °C
- e Relativ luftfugtighed i %rH
- f Rumtemperatur /  
Dugpunktvisning


## 1 Isætning af batteri

Åbn batterihuset og læg batteriet i. Vær opmærksom på de angivne poler.



## 2 ON / OFF

Til at stille kontakten (5) på ON. Apparatet viser omgivelsestemperaturen og den relative luftfugtighed.



! Når der veksles mellem målesteder med store forskelle i temperatur og luftfugtighed, kræver apparatet, at man giver det en smule tid til at tilpasse sig!

! Ved måleværdier uden for måleområdet vises „HI“ „LO“ på displayet.

## 3 Dugpunktvisning

Når man trykker kortvarigt på knappen „MODE“, vises det målte dugpunkt.

## 4 MAX / MIN

Man bestemmer de maksimale eller minimale måleværdier under en måling ved at trykke på knappen „MAX / MIN“, indtil „MAX“ el. „MIN“ vises på displayet. Den normale målemodus er indstillet, når der ikke blinker nogen funktion på displayet.

! Når man slukker apparatet, slettes MIN/MAX-værdierne.

## 5 °C / °F

Man indstiller den ønskede temperaturenhed ved at holde knappen „MODE“ inde i 2 sekunder, indtil det ønskede symbol vises på displayet.

### Bemærk

- Produktet er et præcisionsinstrument, der skal behandles med omhu. Undgå stød og rystelser samt eksponering for ekstrem varme eller kulde.
- Undgå direkte kontakt med væsker.
- Benyt en let fugtet, blød klud til rengøring.

**Tekniske data**

<b>Omgivelsestemperatur</b>	-10 °C ... 50 °C / ± 1 °C
Måleområde / Nøjagtighed	
<b>Relativ luftfugtighed</b>	20%rH ... 90%rH /
Måleområde / Nøjagtighed	± 5%rH (25%rH ... 85%rH)
<b>Dugpunkttemperatur</b>	
Måleområde / Nøjagtighed	-28,6 °C ... 47,9 °C / ± 2 °C
Arbejdstemperatur	-10 °C ... 50 °C
Opbevaringstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Strømforsyning	1x LR44 knapcelle
Mål (B x H x D)	138 x 27 x 19 mm
Vægt (inkl. batteri)	38 g

Ret til ændringer forbeholdt. 11.16

**EU-bestemmelser og bortskaffelse**

Apparatet opfylder alle påkrævede standarder for fri vareomsætning inden for EU.

Dette produkt er et elapparat og skal indsamlies og bortskaffes separat i henhold til EF-direktivet for (brugte) elapparater.

Flere sikkerhedsanvisninger og supplerende tips på:

[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)







Lisez entièrement le mode d'emploi et le carnet ci-joint « Remarques supplémentaires et concernant la garantie » ci-jointes. Suivez les instructions mentionnées ici. Conservez ces informations et les donner à la personne à laquelle vous remettez l'instrument.

## Fonction / Utilisation

L'appareil sert à la mesure de l'humidité relative de l'air et de la température ambiante ainsi qu'à l'affichage du point de rosée après calcul. La mesure de l'humidité de l'air et de la température est effectuée par des sondes rapides à l'extrémité du capteur. Grâce à une faible consommation électrique, l'appareil peut également être utilisé pour des mesures à long terme. La fonction min/max intégrée permet l'affichage des valeurs minimales et maximales.




- 1** Sonde
- 2** Afficheur à cristaux liquides
- 3** Commutation de l'unité de mesure °C/F  
Commutation entre l'affichage de la température et le point de rosée
- 4** Activation des valeurs MAX/MIN
- 5** Interrupteur marche/arrêt (face arrière)
- 6** Compartiment à piles (face arrière)



- a** Affichage de la valeur MAX
- b** Affichage de la valeur MIN
- c** Unité de mesure °F
- d** Unité de mesure °C
- e** Humidité relative de l'air % RH
- f** Affichage de la température ambiante / du point de rosée


## 1 Installation de la pile

Ouvrir le compartiment à piles et introduire la pile en respectant les symboles de pose. Veiller à ce que la polarité soit correcte.



## 2 ON / OFF

Pour allumer l'interrupteur (5), commuter sur ON.  
L'appareil affiche la température ambiante et  
l'humidité relative de l'air.



! Lors du changement du lieu de mesure avec de fortes variations de température et d'humidité de l'air, laisser à l'appareil un temps d'adaptation !

! Pour les valeurs situées en dehors de la plage de mesure, « HI » « LO » s'affiche à l'écran.

## 3 Affichage du point de rosée

Un brève pression de la touche « MODE » permet d'afficher le point de rosée après mesure.

## 4 MAX / MIN

Pour déterminer les valeurs de mesure max. et min. pendant une mesure, appuyer sur les boutons « MAX / MIN » jusqu'à ce que « MAX » et « MIN » s'affichent à l'écran. Le mode de mesure normal est réglé lorsqu'aucune fonction clignote à l'écran.

! Lors de l'arrêt de l'appareil, les valeurs MIN/MAX sont supprimées.

## 5 °C / °F

Pour régler l'unité de température souhaitée, maintenir la touche « MODE » appuyée pendant 2 secondes jusqu'à ce que le symbole correspondant s'affiche à l'écran.

### Remarques

- Ce produit est un instrument de précision qui doit être manipulé avec grand soin. Evitez les chocs et les secousses et l'exposition à des températures extrêmes.
- Evitez le contact direct avec des liquides.
- Utilisez un chiffon légèrement humidifié pour le nettoyer.

**Données techniques**

<b>Température ambiante</b>	-10 °C ... 50 °C / ± 1 °C
Plage de mesure / Précision	
<b>Humidité relative de l'air</b>	20%rH ... 90%rH / ± 5%rH (25%rH ... 85%rH)
Plage de mesure / Précision	
<b>Température du point de rosée</b>	
Plage de mesure / Précision	-28,6 °C ... 47,9 °C / ± 2 °C
Température de fonctionnement	-10 °C ... 50 °C
Température de stockage	-10 °C ... 60 °C
Alimentation électrique	1 x pile ronde LR44
Dimensions (L x H x P)	138 x 27 x 19 mm
Poids (pile incluse)	38 g

Sous réserve de modifications techniques. 11.16

**Réglementation UE et élimination des déchets**

L'appareil est conforme à toutes les normes nécessaires pour la libre circulation des marchandises dans l'Union européenne.

Ce produit est un appareil électrique et doit donc faire l'objet d'une collecte et d'une mise au rebut sélectives conformément à la directive européenne sur les anciens appareils électriques et électroniques (directive DEEE).

Autres remarques complémentaires et consignes de sécurité sur: [www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)







Lea atentamente las instrucciones de uso y el pliego adjunto „Garantía e información complementaria”. Siga las instrucciones indicadas en ellas. Conserve esta documentación y entréguela con el dispositivo si cambia de manos.

## Funcionamiento y uso

El aparato sirve para medir la humedad relativa del aire y la temperatura ambiente, así como para indicar el punto de condensación calculado. La medición del aire y la temperatura tiene lugar mediante rápidos sensores situados en la punta del detector. Gracias a su bajo consumo de energía se puede utilizar el aparato también para mediciones de larga duración. La función integrada de mínimas y máximas permite indicar los valores más bajos y más altos.




- 1 Sensor
- 2 Pantalla LC
- 3 Conmutador de la unidad de medición °C/°F
- 4 Activación de los valores MAX/MIN
- 5 Interruptor de encendido y apagado (ON/OFF) en la parte trasera
- 6 Compartimento de pilas (en la parte trasera)




- a Visualizar valor MAX
- b Visualizar valor MIN
- c Unidad de medición °F
- d Unidad de medición °C
- e Humedad relativa del aire en %rH
- f Indicación de temperatura ambiente y punto de condensación

## 1 Poner la batería

Abra la caja para pilas e inserte la batería según los símbolos de instalación. Coloque la batería en el polo correcto.




1 pila de botón LR44



## 2 ON / OFF

Para encender, cambie el interruptor (5) a ON.  
El aparato indica la temperatura ambiente y  
la humedad relativa del aire.



Al cambiar el lugar de medición, si las diferencias de temperatura y humedad son muy grandes, deje que el aparato se aclimatice.



Si los valores medidos se sitúan fuera de los rangos de medición, en la pantalla se visualiza „HI“ „LO“.

## 3 Indicación de punto de condensación

El punto de condensación se visualiza pulsando brevemente el botón „MODE“.

## 4 MAX / MIN

Para calcular los valores de máxima o mínima durante una medición, pulse el botón „MAX/MIN“ hasta que aparezca „MAX“ o „MIN“ en la pantalla. El aparato se encuentra el modo de medición normal cuando no hay ninguna indicación intermitente en la pantalla.



Los valores MIN y MAX se borran al apagar el aparato.

## 5 °C / °F

Para configurar la unidad de temperatura deseada, mantenga pulsado el botón „MODE“ 2 segundos, hasta que aparezca el símbolo correspondiente en la pantalla.

### Notas

- Este producto es un instrumento de precisión que debe ser tratado con delicadeza. Evite golpes, sacudidas y exponerlo a un frío o calor extremos.
- Evite el contacto directo con líquidos.
- Para limpiarlo utilice un paño suave ligeramente húmedo.

**Datos técnicos**

<b>Temperatura ambiente</b>	-10 °C ... 50 °C / ± 1 °C
Rango de medición / Precisión	
<b>Humedad relativa del aire</b>	20%rH ... 90%rH /
Rango de medición / Precisión	± 5%rH (25%rH ... 85%rH)
<b>Temperatura del punto de condensación</b>	
Rango de medición / Precisión	-28,6 °C ... 47,9 °C / ± 2 °C
Temperatura de trabajo	-10 °C ... 50 °C
Temperatura de almacenaje	-10 °C ... 60 °C
Alimentación	1 pila de botón LR44
Dimensiones (An x Al x F)	138 x 27 x 19 mm
Peso (pila incluida)	38 g

Salvo modificaciones. 11.16

**Disposiciones europeas y eliminación**

El aparato cumple todas las normas requeridas para el libre tráfico de mercancías en la UE.

Se trata de un aparato eléctrico, por lo que debe ser recogido y eliminado por separado conforme a la directiva europea relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados.

Más información detallada y de seguridad en:  
[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)







Leggere completamente le istruzioni nell'opuscolo allegato „Indicazioni aggiuntive e di garanzia“. Attenersi alle indicazioni ivi riportate. Questo documento deve essere conservato e fornito insieme all'apparecchio in caso questo venga inoltrato a terzi.

## Funzione / Utilizzo

L'apparecchio serve per misurare l'umidità relativa dell'aria, la temperatura ambiente e per visualizzare il punto di rugiada calcolato. La misurazione dell'aria e della temperatura avviene tramite sensori rapidi integrati nella punta dell'apparecchio. L'apparecchio può essere utilizzato anche per misurazioni prolungate grazie al suo ridotto consumo di corrente. La funzione di Min./Max. integrata permette la visualizzazione dei valori minimi e massimi misurati.




- 1** Sensore
- 2** Display LC
- 3** Comutatore dell'unità di misura °C / °F  
Commutazione dell'indicazione di temperatura / punto di rugiada
- 4** Attivazione dei valori di MAX e MIN
- 5** Interruttore On/Off (lato posteriore)
- 6** Vano batterie (lato posteriore)



- a** Visualizzazione valori MAX
- b** Visualizzazione valori MIN
- c** Unità di misura °F
- d** Unità di misura °C
- e** Umidità relativa dell'aria in %rH
- f** Temperatura ambiente / indicazione punto di rugiada


## 1 Applicazione della batteria

Aprire il vano batterie ed introdurre la batteria come indicato dai simboli di installazione, facendo attenzione alla correttezza delle polarità.



## 2 ON / OFF

Per azionare l'interruttore (5) regolarlo su ON. L'apparecchio indica la temperatura ambiente e l'umidità relativa dell'aria.



! Concedere all'apparecchio un periodo di adattamento quando ci si sposta tra luoghi di misurazione con grandi differenze di temperatura e di umidità dell'aria!

! Con valori misurati al di fuori del campo di misura, a display viene indicato „HI“ „LO“.

## 3 Indicazione punto di rugiada

Premendo brevemente il tasto „MODE“ viene visualizzato il punto di rugiada misurato.

## 4 MAX / MIN

Per rilevare i valori minimi e massimi misurati durante la misurazione, premere il tasto „MAX/MIN“ fino a quando non vengono visualizzati a display „MAX“ o „MIN“. La modalità di misura normale è impostata quando non lampeggia più la funzione sul display.

! Quando si spegne l'apparecchio, vengono cancellati i valori di MIN e MAX.

## 5 °C / °F

Per impostare l'unità di misura della temperatura desiderata, tenere premuto il tasto „MODE“ per 2 secondi fino a quando non viene visualizzato a display il relativo simbolo.

### Note

- Il prodotto è uno strumento di precisione e va trattato con delicatezza. Evitare urti e colpi e non esporre l'apparecchio a eccessivo calore o a temperature troppo fredde.
- Evitare il diretto contatto con liquidi.
- Per la pulizia utilizzare un panno morbido e leggermente inumidito.

**Dati tecnici**

<b>Temperatura ambiente</b>	-10 °C ... 50 °C / ± 1 °C
Campo di misura / Precisione	
<b>Umidità relativa dell'aria</b>	20%rH ... 90%rH / ± 5%rH (25%rH ... 85%rH)
Campo di misura / Precisione	
<b>Temperatura del punto di rugiada</b>	
Campo di misura / Precisione	-28,6 °C ... 47,9 °C / ± 2 °C
Temperatura d'esercizio	-10 °C ... 50 °C
Temperatura di stoccaggio	-10 °C ... 60 °C
Alimentazione elettrica	1 batteria a bottone LR44
Dimensioni (L x H x P)	138 x 27 x 19 mm
Peso (con pila)	38 g

Con riserva di modifiche tecniche. 11.16

**Norme UE e smaltimento**

L'apparecchio soddisfa tutte le norme necessarie per la libera circolazione di merci all'interno dell'UE.

Questo prodotto è un apparecchio elettrico e deve pertanto essere raccolto e smaltito separatamente in conformità con la direttiva europea sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate.

Per ulteriori informazioni ed indicazioni di sicurezza:

[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)







Przeczytać dokładnie instrukcję obsługi i załączoną broszurę „Informacje gwarancyjne i dodatkowe”. Postępować zgodnie z zawartymi w nich instrukcjami. Niniejszą instrukcję należy zachować i, w przypadku przekazania urządzenia, wrzucić kolejnemu posiadaczowi.

## Funkcja / zastosowanie

Urządzenie służy do pomiaru względnej wilgotności powietrza, temperatury otoczenia oraz do wskazania obliczonego punktu rosy. Pomiar temperatury i powietrza następuje za pomocą szybkich sensorów w wierzchołku czujnika. Z uwagi na niskie zużycie energii urządzenie może być stosowane także do pomiarów długookresowych. Zintegrowana funkcja min /max umożliwia wskazanie najniższych i najwyższych wartości pomiarów.




- 1 Czujnik
- 2 Wyświetlacz LCD
- 3 Przełączanie jednostki °C / °F  
Przełączanie wskazania temperatury/ punktu rosy
- 4 Włączenie wartości MAX /MIN
- 5 Włącznik (tył)
- 6 Komora baterii (tył)



- a Wskazanie wartości MAX
- b Wskazanie wartości MIN
- c Jednostka pomiaru °F
- d Jednostka pomiaru °C
- e Względna wilgotność powietrza w %RH
- f Temperatura pomieszczenia/ wskazanie punktu rosy


## 1 Zakładanie bateria

Otworzyć komorę baterii i włożyć baterię zgodnie z symbolami instalacyjnymi. Zwrócić przy tym uwagę na prawidłową biegunowość.



## 2 ON / OFF

W celu włączenia przełączyc włącznik (5) na ON. Urządzenie pokazuje temperaturę otoczenia oraz względna wilgotność powietrza.



Przy zmianie miejsca pomiaru na miejsce o znacznie różnej temperaturze i wilgotności powietrza należy zapewnić urządzeniu czas na adaptację!



W przypadku wartości pomiaru poza zakresem pomiaru na wyświetlaczu pokaże się „HI” „LO”.

## 3 Wskazanie punktu rosy

Krótkie przyciśnięcie przycisku „MODE” powoduje wskazanie zmierzonego punktu rosy.

## 4 MAX / MIN

W celu ustalenia zmierzonej maksymalnej lub minimalnej wartości podczas pomiaru należy nacisnąć przycisk „MAX / MIN” aż do ukazania się „MAX” lub „MIN” na wyświetlaczu. Jeżeli na wyświetlaczu nie pulsuje żadna funkcja, to ustawiony jest normalny tryb pomiaru.



Wyłączenie urządzenia powoduje usunięcie wartości MIN/MAX.

## 5 °C / °F

Aby ustawić wybraną jednostkę pomiaru temperatury należy trzymać wcisnięty przycisk „MODE” przez 2 sekundy, aż do ukazania się odpowiedniego symbolu na wyświetlaczu.

### Wskazówki

- Produkt ten jest instrumentem precyzyjnym, z którym należy obchodzić się ostrożnie. Proszę unikać wstrząsów i uderzeń oraz narażenia na ekstremalnie wysoką lub niską temperaturę.
- Należy unikać bezpośredniego kontaktu z płynami.
- Do czyszczenia używać proszę lekko zwilżonej miękkiej ściereczki.

**Dane Techniczne**

<b>Temperatura otoczenia</b>	-10 °C ... 50 °C / ± 1 °C
Zakres pomiarowy / Dokładność	
<b>Względna wilgotność powietrza</b>	20%rH ... 90%rH /
Zakres pomiarowy / Dokładność	± 5%rH (25%rH ... 85%rH)
<b>Temperatura punktu rosy</b>	
Zakres pomiarowy / Dokładność	-28,6 °C ... 47,9 °C / ± 2 °C
Temperatura pracy	-10 °C ... 50 °C
Temperatura składowania	-10 °C ... 60 °C
Zasilanie	1x LR44 bateria płaska
Wymiary (S x W x G)	138 x 27 x 19 mm
Masa (z baterią)	38 g

Zmiany zastrzezone. 11.16

**Przepisy UE i usuwanie**

Przyrząd spełnia wszystkie normy wymagane do wolnego obrotu towarów w UE.

Produkt ten jest urządzeniem elektrycznym i zgodnie z europejską dyrektywą dotyczącą złomu elektrycznego i elektronicznego należy je zbierać i usuwać oddzielnie.

Dalsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i informacje dodatkowe patrz:


[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)




! Lue käyttöohje kokonaan. Lue myös lisälehti Takuu- ja lisähohjeet. Noudata annettuja ohjeita. Säilytä nämä ohjeet ja anna ne laitteen mukana seuraavalle käyttäjälle.

## Toiminnot ja käyttö

Laitteella mitataan suhteellista ilmankosteutta ja ympäristölämpötilaa. Laite laskee myös kastepisteen. Tunnistimen kärjessä olevat nopeat anturit mittaavat lämpötilaa. Koska mittari kuluttaa virtaa vain vähän, voi sitä käyttää myös jatkuvaan mittaukseen. Laite näyttää suurimman ja pienimmän mitatun arvon (min/maks-toiminto).




- 1 Anturi
- 2 LC-näyttö
- 3 Mittausyksikön vaihto °C/°F  
Vaihto lämpötilan ja kastepisteen näytön välillä
- 4 MAX/MIN -arvon kytkeminen päälle
- 5 On/off-kytkin (takasivulla)
- 6 Paristolokero (takasivulla)



- a MAX-arvon näyttö
- b MIN-arvon näyttö
- c Mittausyksikkö vaihto °F
- d Mittausyksikkö vaihto °C
- e Suhteellinen ilmankosteus prosentteina, rH
- f Huoneilman lämpötila / kastepisteen näyttö


## 1 Paristo asettaminen

Avaa paristolokero ja aseta paristo sisään ohjeiden mukaisesti. Huomaa paristo oikea napaisuus.



## 2 ON / OFF

Kytke mittariin virta päälle asettamalla kytkin (5) kohtaan ON. Mittari näyttää ympäristölämpötilan ja suhteellisen ilmankosteuden.



Kun vaihdat mittauspaikkaa, anna laitteen mukautua jonkin aikaa uuteen ympäristöön, jos mittauspaikkojen välillä on suuri lämpötilan ja ilmankosteuden ero.



Näyttöön tulee HI tai LO, jos mitattu arvo on mittausalueen ulkopuolella.

## 3 Kastepisteen näyttö

Saat näyttöön kastepisteen painamalla lyhyesti MODE-näppäintä.

## 4 MAX / MIN

Katso mittausjakson aikana esiintyneet maksimi- ja minimiarvot MAX/ MIN -näppäintä painamalla, kunnes näyttöön tulee vastaava MAX- tai MIN-arvo. Normaali mittaustita on asetettuna silloin, kun näytössä ei vilku mikään toiminto.



MIN/MAX-lukemat poistuvat muistista mittarista virta katkaistaessa.

## 5 °C / °F

Valitse lämpötilan yksikkö painamalla MODE-näppäintä 2 s, kunnes näyttöön tulee haluamasi yksikkö.

### Ohje

- Tuote on tarkkuuslaite. Käsittele sitä varoen. Varo, ettei laite saa kolhaisuja. Älä ravistele laitetta äläkä aseta sitä erittäin kuumaan äläkä kylmään paikkaan.
- Vältä kosketusta nesteisiin.
- Puhdista laite vähän kostealla pehmeällä kankaalla.

**Tekniset tiedot**

<b>Ympäristölämpötila</b> Mittausalue / Tarkkuus	-10 °C ... 50 °C / ± 1 °C
<b>Suhteellinen ilmankosteus</b> Mittausalue / Tarkkuus	20%rH ... 90%rH / ± 5%rH (25%rH ... 85%rH)
<b>Kastepistelämpötila</b> Mittausalue / Tarkkuus	-28,6 °C ... 47,9 °C / ± 2 °C
Käyttölämpötila	-10 °C ... 50 °C
Varaston lämpötila	-10 °C ... 60 °C
Virransaanti	1 x LR 44 nappiparisto
Mitat (L x K x S)	138 x 27 x 19 mm
Paino (sis. paristot)	38 g

Tekniset muutokset mahdollisia. 11.16

**EY-määräykset ja hävittäminen**

Laite täyttää kaikki EY:n sisällä tapahtuvaa vapaata tavaravaihtoa koskevat standardit.

Tämä tuote on sähkölaite. Se on kierrätettävä tai hävitettävä vanhoja sähkö- ja elekroonikkakalitteita koskevan EY-direktiivin mukaan.

Lisätietoja, turvallisuus- yms. ohjeita:


[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)



! Leia integralmente as instruções de uso e o caderno anexo "Indicações adicionais e sobre a garantia". Siga as indicações aí contidas. Guarde esta documentação e junte-a ao aparelho se o entregar a alguém.

## Função / Utilização

O aparelho serve para medir a humidade relativa do ar e a temperatura ambiente, assim como para indicar o ponto de condensação calculado. A medição do ar e da temperatura é realizada com sensores rápidos na ponta do sensor. Devido ao baixo consumo de energia, o aparelho também pode ser usado para medições de longa duração. A função integrada de Mín./Máx. possibilita a indicação dos valores medidos mais baixos e mais altos.



**1** Sensor

**2** Visor LC


**3** Comutação unidade de medição °C / °F

Comutação indicação da temperatura / do ponto de condensação

**4** Ativar valores MAX/MIN

**5** Interruptor de ligar/desligar (traseira)

**6** Compartimento da pilha (traseira)



**a** Indicação valores MAX

**b** Indicação valores MIN

**c** Unidade de medição °F


**d** Unidade de medição °C

**e** Humidade relativa do ar em %RH


**f** Temperatura ambiente / Indicação do ponto de condensação

## 1 Colocar a pilha

Abra o compartimento da pilha e insira a pilha de acordo com os símbolos de instalação. Observe a polaridade correta.




1x pilha tipo botão LR44



## 2 ON / OFF

Coloque o interruptor (5) em ON para ligar.  
O aparelho indica a temperatura ambiente  
e a humidade relativa do ar.



Se mudar para outro local de medição com grandes diferenças de temperatura e humidade do ar, dê ao aparelho algum tempo de adaptação!



Se houver valores de medição fora das margens de medição, no visor é indicado "HI" "LO".

## 3 Indicação do ponto de condensação

Ao premir brevemente a tecla "MODE" é indicado o ponto de condensação medido.

## 4 MAX / MIN

Para averiguar os valores máximos ou mínimos medidos durante uma medição, prima a tecla "MAX / MIN" até "MAX" ou "MIN" aparecer no visor. O modo de medição normal está ajustado quando não houver uma função a piscar no visor.



Ao desligar o aparelho são eliminados os valores MIN/MAX.

## 5 °C / °F

Para regular a unidade de temperatura pretendida, mantenha a tecla "MODE" carregada durante 2 segundos até o símbolo correspondente aparecer no visor.

### Indicações

- O produto é um instrumento de precisão que precisa de ser tratado com cuidado. Evite choques e vibrações, assim como a exposição a calor ou frio extremo.
- Evite o contacto direto com líquidos.
- Use um pano macio ligeiramente húmido para a limpeza.

**Dados técnicos**

<b>Temperatura ambiente</b>	
Zona de medição / Exatidão	-10 °C ... 50 °C / ± 1 °C
<b>Humidade relativa do ar</b>	20%rH ... 90%rH /
Zona de medição / Exatidão	± 5%rH (25%rH ... 85%rH)
<b>Temperatura do ponto de condensação</b>	
Zona de medição / Exatidão	-28,6 °C ... 47,9 °C / ± 2°C
Temperatura de trabalho	-10 °C ... 50 °C
Temperatura de armazenamento	-10 °C ... 60 °C
Abastecimento de corrente	1x pilha tipo botão LR44
Dimensões (L x A x P)	138 x 27 x 19 mm
Peso (incl. pilha)	38 g

Sujeito a alterações técnicas. 11.16

**Disposições da UE e eliminação**

O aparelho respeita todas as normas necessárias para a livre circulação de mercadorias dentro da UE.

Este produto é um aparelho elétrico e tem de ser recolhido e eliminado separadamente, conforme a diretiva europeia sobre aparelhos elétricos e eletrónicos usados.


Mais instruções de segurança e indicações adicionais em: [www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)




! Läs igenom hela bruksanvisningen och det medföljande häftet "Garanti och extra anvisningar". Följ de anvisningar som finns i dem. Dessa underlag ska sparas och medfölja enheten om den lämnas vidare.

## Funktion / användning

Apparaten används för mätning av den relativa luftfuktigheten, omgivningstemperaturen liksom för visning av den beräknade daggpunkten. Luft- och temperaturmätningen utförs med hjälp av snabbt sensorsystem i spetsen. Tack vare den låga strömförbrukningen kan apparaten även användas för mätningar under lång tid. Den inbyggda min/max-funktionen möjliggör visning av det minsta och största mätvärdet.




- 1 Sensor
- 2 LC-skärm
- 3 Omställning av mätenhet °C/°F  
Växling mellan visning av temperatur/daggpunkt
- 4 Påslagning av MAX-/MIN-värden
- 5 PÅ-/AV-knapp (baksida)
- 6 Batterifack (baksida)



- a Visning av MAX-värden
- b Visning av MIN-värden
- c Mätenhet °F
- d Mätenhet °C
- e Relativ luftfuktighet i % RF
- f Rumstemperatur / Daggpunktsvisning


## 1 Sätt i batteri

Öppna batterifacket och lägg i batteri enligt installationssymbolerna. Tänk på att vända batteriernas poler åt rätt håll.



## 2 ON / OFF

Sätt på genom att trycka på knappen (5) till läge ON (PÅ). Apparaten visar omgivningstemperaturen och den relativa luftfuktigheten.



! Vid placering av apparaten på en ny mätplats måste du ge apparaten tid för anpassning om det föreligger stora temperatur- och luftfuktighetsskillnader!

! Vid mätvärden utanför mätområdet visas „HI“ „LO“.

## 3 Daggpunktsvisning

Genom ett kort tryck på MODE-knappen visas uppmätt daggpunkt.

## 4 MAX / MIN

För fastställande av maximalt respektive minimalt mätvärde under en mätning – tryck på „MAX/MIN“ tills „MAX“ respektive „MIN“ visas i displayen. Normalt mätvärde är inställt när ingen funktionsindikator blinkar i displayen.

! Vid avstängning av apparaten raderas MIN/MAX-värdena.

## 5 °C / °F

För att ställa in önskad temperaturenhet – tryck på och håll ner MODE-knappen i 2 sekunder tills önskad symbol visas i displayen.

### Anvisningar

- Produkten är ett precisionsinstrument som måste hanteras med varsamhet. Undvik stötar och skakningar och att utsätta instrumentet för extrem värme eller kyla.
- Undvik direktkontakt med vätskor.
- Använd en lätt fuktad trasa för rengöring.

**Tekniska data**

<b>Omgivningstemperatur</b> Mätområde / Noggrannhet	-10 °C ... 50 °C / ± 1 °C
<b>Relativ luftfuktighet</b> Mätområde / Noggrannhet	20%rH ... 90%rH / ± 5%rH (25%rH ... 85%rH)
<b>Daggpunktstemperatur</b> Mätområde / Noggrannhet	-28,6 °C ... 47,9 °C / ± 2 °C
Arbets temperatur	-10 °C ... 50 °C
Förvaringstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Strömförsörjning	1x LR44 knappcell
Mått (B x H x Dj)	138 x 27 x 19 mm
Vikt (inklusive batteri)	38 g

Tekniska ändringar förbehålls. 11.16

**EU-bestämmelser och kassering**

Apparaten uppfyller alla nödvändiga normer  
för fri handel av varor inom EU.

Den här produkten är en elektrisk apparat och  
den måste sopsorteras enligt det euro-peiska  
direktivet för uttjänta el- och elektro-nikapparater.

Ytterligare säkerhets- och extra anvisningar på:


[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)




! Les fullstendig gjennom bruksanvisningen og det vedlagte heftet „Garanti- og tilleggsinformasjon“. Følg anvisningene som gis der. Dette dokumentet må oppbevares og leveres med dersom instrumentet gis videre.

## Funksjon / bruk

Instrumentet tjener til måling av relativ luftfuktighet, omgivelses-temperatur samt til indikering av beregnet duggpunkt. Luft- og temperaturmålingen utføres av raske sensorer i følerspissen. Takket være det lave strømforbruket kan instrumentet også anvendes til langtidsmålinger. Den integrerte min. /maks.-funksjonen gjør det mulig å få indikert minste og største måleverdier.




- 1 Sensor
- 2 LC-display
- 3 Omkobling  
måleenhet °C / °F  
Omkoppling temperatur- /  
indikering av duggpunkt
- 4 Slå på MAX/MIN-verdier
- 5 På-/Av-bryter (bakside)
- 6 Batterirom (bakside)



- a Vising av MAX-verdier
- b Vising av MIN-verdier
- c Måleenhet °F
- d Måleenhet °C
- e Relativ luftfuktighet i %rH
- f Romtemperatur /  
indikering av duggpunkt


## 1 Innsetting av batteriet

Åpne batterirommet og sett inn batteriet ifølge installasjonssymbolene. Sørg for at polene blir lagt riktig.



## 2 ON / OFF

Still bryteren (5) på ON for å slå instrumentet på.  
Instrumentet viser omgivelsestemperatur og relativ luftfuktighet.



**!** Ved skifte av målepunktet med store forskjeller i temperatur og luftfuktighet må instrumentet få nok tid til å tilpasse seg!

**!** Ved måleverdier som ligger utenfor måleområdet, vises «HI» «LO» i displayet.

## 3 Indikering av duggpunkt

Ved å trykke kort på «MODE» knappen, vises det målte duggpunktet.

## 4 MAX / MIN

For å finne frem til maksimums eller minimums måleverdier under en måling, trykkes knappen «MAX / MIN» inntil «MAX» eller «MIN» vises i displayet. Den normale målemodus er innstilt når ingen funksjon blinker i displayet.

**!** Når instrumentet slås av, slettes MIN / MAKS. verdiene.

## 5 °C / °F

For å innstille ønsket temperaturenhet, holdes knappen «MODE» 2 sekunder inntil det respektive symbolet vises i displayet.

### Merk

- Produktet er et presisjonsinstrument som må behandles med omhu. Unngå støt og rystelser samt at apparatet utsettes for ekstrem varme eller kulde.
- Unngå direkte kontakt med væsker.
- Rengjør apparatet med en lett fuktet, myk klut.

**Tekniske data**

<b>Omgivelsestemperatur</b> Måleområde / Nøyaktighet	-10 °C ... 50 °C / ± 1 °C
<b>Relativ luftfuktighet</b> Måleområde / Nøyaktighet	20%rH ... 90%rH / ± 5%rH (25%rH ... 85%rH)
<b>Duggpunktstemperatur</b> Måleområde / Nøyaktighet	-28,6 °C ... 47,9 °C / ± 2 °C
Arbeidstemperatur	-10 °C ... 50 °C
Lagertemperatur	-10 °C ... 60 °C
Strømforsyning	1x LR44 myntcelle
Mål (B x H x D)	138 x 27 x 19 mm
Vekt (inkl. batteri)	38 g

Med forbehold om tekniske endringer. 11.16

**EU-krav og kassering**

Apparatet oppfyller alle nødvendige normer for fri samhandel innenfor EU.

Dette produktet er et elektroapparat og må kildesorteres og avfallsbehandles tilsvarende ifølge det europeiske direktivet for avfall av elektrisk og elektronisk utstyr.


Ytterligere sikkerhetsinstrukser og tilleggs-informasjon på: [www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)




! Kullanım kılavuzunu ve ekte bulunan „Garanti Bilgileri ve Diğer Açıklamalar“ defterini lütfen tam olarak okuyunuz. İçinde yer alan talimatları dikkate alınız. Bu belge saklanmak zorundadır ve cihaz elden çıkarıldığında beraberinde verilmelidir.

## Fonksiyon / Kullanım

Cihaz, nispi hava neminin ve çevre ısısının ölçümü ve de hesaplanan çığ noktasının gösterilmesini sağlamaktadır. Hava ve ısı ölçümü duyarga ucundaki hızlı sensörler sayesinde gerçekleşir. Çok düşük olan elektrik tüketimi sayesinde cihazın uzun vadeli ölçümelerde de kullanılması mümkündür. Dahili Min/Maks fonksiyonu ile en küçük veya en büyük ölçüm değerinin gösterilmesi mümkündür.




- 1** Sensör
- 2** LC Ekran
- 3** °C / °F ölçüm birimleri arasında değişme  
İşı göstergesi ile çığ noktası göstergesi arasında değişme
- 4** MAX/MIN değerlerini açma
- 5** Açıma / Kapama şalteri (arka yüzü)
- 6** Pil yuvası (arka yüzü)




- a** MAX değerleri göstergesi
- b** MIN değerleri göstergesi
- c** Ölçüm birimi °F
- d** Ölçüm birimi °C
- e** %RH bazında nispi hava nemi
- f** Oda ısısı / çığ noktası göstergesi

## 1 Pili yerleştiriniz

Pil yuvasını açınız ve pilin gösterilen şekillere uygun bir şekilde yerleştiriniz. Bu arada kutupların doğru olmasına dikkat ediniz.




1x LR44 lityum pil



## 2 ON / OFF

Cihazı çalıştırmak için şalteri (5) "ON" konumuna getiriniz. Cihaz çevre ısısını ve nispi hava nemini gösterir.



**!** Aşırı ısı veya nispi hava nemi farklılıklarını olan ölçüm yerleri değişikliğinde cihaza ortama alışması için zaman tanımlanız!

**!** Ölçüm alanları dışında kalan ölçüm değerleri tespitinde ekranda „HI“ „LO“ gösterilir.

## 3 Çığ noktası göstergesi

„MODE“ tuşuna kısaca basıldığında ölçülen çığ noktası gösterilir.

## 4 MAX / MIN

Bir ölçüm esnasında maksimum ya da minimum ölçüm değerini belirlemek için ekran üzerinde „MAX“ ya da „MIN“ belirene kadar „MAX / MIN“ tuşuna basınız. Ekranda herhangi bir fonksiyon yanıp sönmüyor ise, nomral ölçüm modu ayarlı olur.

**!** Cihaz kapatıldığında MIN/MAX değerleri silinir.

## 5 °C / °F

Arzu edilen ısı birimini ayarlamak için, ilgili simbol ekranda belirene kadar „MODE“ tuşunu 2 saniye basılı tutun.

### Uyarılar

- Bu ürün özenle kullanılması gereken hassas bir gereçtir. Darbe ve sarsıntılarından koruyunuz ve aşırı sıcakğa veya soğuya maruz bırakmayınız.
- Sıvılarla doğrudan temas ettirmeyiniz.
- Temizlik için lütfen hafif nemlendirilmiş bir bez kullanınız.

**Teknik özellikler**

<b>Çevre ısısı</b> Ölçüm aralığı / Hassasiyet	-10 °C ... 50 °C / ± 1 °C
<b>Nispi hava nemi</b> Ölçüm aralığı / Hassasiyet	20%rH ... 90%rH / ± 5%rH (25%rH ... 85%rH)
<b>Çığ noktası ısısı</b> Ölçüm aralığı / Hassasiyet	-28,6 °C ... 47,9 °C / ± 2 °C
Çalışma ısısı	-10 °C ... 50 °C
Depolama ısısı	-10 °C ... 60 °C
Elektrik beslemesi	1x LR44 lityum pil
Boyutlar (G x Y x D)	138 x 27 x 19 mm
Ağırlığı (batarya dahil)	38 g

Teknik değişiklikler saklıdır. 11.16

**AB Düzenlemeleri ve Atık Arıtma**

Bu cihaz, AB dahilindeki serbest mal ticareti için geçerli olan tüm gerekli standartların istemlerini yerine getirmektedir.

Bu ürün elektrikli bir cihaz olup Avrupa Birliği'nin Atık Elektrik ve Elektronik Eşyalar Direktifi uyarınca ayrı olarak toplanmalı ve bertaraf edilmelidir.

Diğer emniyet uyarıları ve ek direktifler için:

[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)







Просим Вас полностью прочитать инструкцию по эксплуатации и прилагаемую брошюру „Информация о гарантии и дополнительные сведения“. Соблюдать содержащиеся в этих документах указания. Этот документ следует хранить и при передаче прибора другим пользователям передавать вместе с ним.

## Назначение / применение

Прибор предназначен для измерения относительной влажности воздуха, температуры окружающей среды, а также для индикации расчетной точки росы. Влажность воздуха и температура измеряются с помощью быстродействующих сенсоров на кончике датчика. Благодаря пониженному энергопотреблению прибор можно также использовать для долгосрочных измерений. Встроенная функция вывода мин./макс. значений позволяет получать наименьшие и наибольшие результаты измерений.




- 1 Сенсор
- 2 ЖК дисплей
- 3 Переключение единиц измерения °C / °F
- 4 Включение макс. / мин. значений
- 5 Выключатель Вкл. / Выкл. (сзади)
- 6 Батарейный отсек (сзади)




- a Индикация максимальных значений
- b Индикация минимальных значений
- c Единица измерения °F
- d Единица измерения °C
- e Относительная влажность воздуха %rH
- f Показания комнатной температуры / точки росы

## 1 Установка батарея

Откройте отделение для батарей и установите батарея с соблюдением показанной полярности. Не перепутайте полярность.




1x LR44 Круглый миниатюрный элемент питания



## 2 ON / OFF

Для включения перевести переключатель (5) в положение ВКЛ. (ON). Прибор показывает температуру окружающей среды и относительную влажность воздуха.



При смене места измерения с большими изменениями в температуре и влажности воздуха дать прибору время для адаптации!



Если результаты измерений оказываются вне допустимых пределов измерений, на дисплее появляются буквы „HI“ „LO“.

## 3 Показания точки росы

После кратковременного нажатия кнопки режима „MODE“ на экран выводится результат измерения точки росы.

## 4 MAX / MIN

Для определения максимальных и/или минимальных результатов измерений во время измерения удерживать нажатой кнопку „MAX / MIN“ до тех пор, пока на дисплее не появится „MAX“ и/или „MIN“. Штатный режим измерений выбран, когда на дисплее не мигают никакие функции.



При выключении прибора минимальные / максимальные значения удаляются.

## 5 °C / °F

Для настройки нужных единиц измерения температуры удерживать нажатой кнопку режима „MODE“ 2 секунды, пока на дисплее не появится соответствующий символ.

### Примечания

- Данное изделие является прецизионным прибором, который требует осторожного обращения. Избегать ударов, толчков, вибраций, а также воздействия слишком высоких или слишком низких температур.
- Избегать прямого контакта с жидкостями.
- Для очистки использовать мягкую слегка влажную ткань.

**Технические характеристики**

<b>Температура окружающей среды</b>	-10 °C ... 50 °C / ± 1 °C
Диапазон измерений / Точность	
<b>Относительная влажность воздуха</b>	20%rH ... 90%rH / ± 5%rH (25%rH ... 85%rH)
Диапазон измерений / Точность	
<b>Точка росы</b>	-28,6 °C ... 47,9 °C / ± 2 °C
Диапазон измерений / Точность	
Рабочая температура	-10 °C ... 50 °C
Температура хранения	-10 °C ... 60 °C
Питающее напряжение	1x LR44 Круглый миниатюрный элемент питания
Размеры (Ш x В x Г)	138 x 27 x 19 мм
Вес (с батареей)	38 г

Подлежит техническим изменениям без предварительного извещения. 11.16

**Правила и нормы ЕС и утилизация**

Прибор выполняет все необходимые нормы, регламентирующие свободный товарооборот на территории ЕС.

Данное изделие представляет собой электрический прибор, подлежащий сдаче в центры сбора отходов и утилизации в разобранном виде в соответствии с европейской директивой о бывших в употреблении электрических и электронных приборах.

Другие правила техники безопасности и дополнительные инструкции см. по адресу:  
[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)







Повністю прочитайте цю інструкцію з експлуатації та брошуру «Гарантія й додаткові вказівки», що додається. Дотримуйтесь настанов, що в них містяться. Цей документ зберігати та докладати до пристрою, віддаючи в інші руки.

## Функція / застосування

Прилад слугує для вимірювання відносної вологості, температури довкілля, а також індикації розрахованої точки роси. Вимірювання вологості та температури повітря відбувається за допомогою розташованих у зонді швидкодіючих давачів. Завдяки низькому споживанню струму прилад можна використовувати також і для довготривалих вимірювань. Вбудована функція «мін/макс» уможливлює індикацію найменших і найбільших вимірюваних значень.




- 1** Давач
- 2** РК-дисплей
- 3** Перемикання одиниці виміру: °C / °F
- 4** Увімкнення індикації максимальних або мінімальних (MAX-/MIN) значень
- 5** Головний вимикач (задня сторона)
- 6** Батарейний відсік (задня сторона)



- a** Показ максимальних значень
- b** Показ мінімальних значень
- c** Одиниця виміру, °F
- d** Одиниця виміру, °C
- e** Відносна вологість повітря, %RH
- f** Індикація температури приміщення / точки роси


## 1 Встановити батарея

Відкрити відсік для батарейок і вклсти батарея згідно з символами. Слідкувати за полярністю.



## 2 ON / OFF

Для ввімкнення перевести вимикач (5) на «ON» (УВІМ.). Прилад покаже температуру довкілля та відносну вологість повітря.



**!** У разі зміни місця вимірю дати приладу час пристосуватися, якщо температура й вологість повітря значно різняться!

**!** Якщо вимірюні значення вийдуть за межи діапазону вимірю, на дисплеї з'явиться «HI» (зависоке) або «LO» (занизьке).

## 3 Індикація точки роси

Короткочасно натиснувши кнопку «MODE» (РЕЖИМ), можна побачити на екрані вимірюні точку роси.

## 4 MAX / MIN

Для реєстрації максимальних або мінімальних вимірюніх значень натискати кнопку «MAX / MIN» до появи на індикації «MAX», або, відповідно, «MIN». Нормальний режим вимірювання задано, якщо на дисплеї не блимає жодна функція.

**!** У разі вимкнення приладу мінімальні та максимальні значення видаляються.

## 5 °C / °F

Щоб задати бажану одиницю вимірю температури, натиснути й притримати кнопку «MODE» (РЕЖИМ) 2 секунди до появи на дисплеї відповідного значка.

### Вказівка

- Цей виріб є високоточним приладом, поводитися з яким належить обережно. Уникати поштовхів і трясіння, не піддавати дії надмірної спеки або надмірного холоду.
- Уникати безпосереднього контакту із рідинами.
- Для чищення використовувати трохи зволожену м'яку ганчірку.

**Технічні дані**

<b>Температура навколошнього середовища</b> Діапазон вимірювання / Точність	-10 °C ... 50 °C / ± 1 °C
<b>Відносна вологість повітря</b> Діапазон вимірювання / Точність	20%rH ... 90%rH / ± 5%rH (25%rH ... 85%rH)
<b>Температура точки роси</b> Діапазон вимірювання / Точність	-28,6 °C ... 47,9 °C / ± 2 °C
Робоча температура	-10 °C ... 50 °C
Температура зберігання	-10 °C ... 60 °C
Живлення	1 гудзиковий елемент живлення LR44
Розміри (Ш x В x Г)	138 x 27 x 19 мм
Маса (з батареєю)	38 г

Право на технічні зміни збережене 11.16

**Нормативні вимоги ЄС щодо утилізації**

Цей пристрій задоволяє всім необхідним нормам щодо вільного обігу товарів в межах ЄС.

Згідно з європейською директивою щодо електричних і електронних приладів, що відслужили свій термін, цей виріб як електроприлад підлягає збору й утилізації окремо від інших відходів.


Детальні вказівки щодо безпеки й додаткова інформація на сайті: [www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)




! Kompletně si přečtěte návod k obsluze a přiložený sešit „Pokyny pro záruku a dodatečné pokyny“. Postupujte podle zde uvedených instrukcí. Tato dokumentace se musí uschovat a v případě předání zařízení třetí osobě předat zároveň se zařízením.

## Funkce / použití

Přístroj slouží k měření relativní vlhkosti vzduchu, okolní teploty a k zobrazení vypočítaného rosného bodu. Měření vzduchu a teploty se provádí rychlými snímači v hrotu čidla. Díky nízké spotřebě proudu se přístroj může používat i k dlouhodobému měření. Integrovaná funkce min/max umožňuje zobrazení nejnižší a nejvyšší naměřené hodnoty.




- 1 Senzor
- 2 LC displej
- 3 Přepínání jednotky měření °C / °F  
Přepínání zobrazení teploty / rosného bodu
- 4 Zapnutí hodnot MAX/MIN
- 5 Spínač/vypínač (zadní strana)
- 6 Příhrádka na baterie (zadní strana)



- a Ukazatel hodnot MAX
- b Ukazatel hodnot MIN
- c Jednotka měření °F
- d Jednotka měření °C
- e Relativní vlhkost vzduchu v %RH
- f Pokojová teplota / zobrazení rosného bodu


## 1 Vkládání baterie

Otevřete příhrádku na baterie a podle symbolů pro instalování vložte baterie. Dbejte přitom na správnou polaritu.



## 2 ON / OFF

Pro zapnutí nastavte spínač (5) na ON. Přístroj ukazuje okolní teplotu a relativní vlhkost vzduchu.



**!** Při přechodu na místo měření s většími rozdíly teploty a vlhkosti vzduchu nechte přístroj určitou dobu přizpůsobit!

**!** V případě naměřených hodnot mimo rozsah měření se na displeji zobrazí „HI“ „LO“.

## 3 Zobrazení rosného bodu

Změřený rosný bod se zobrazí po krátkém stisknutí tlačítka „MODE“.

## 4 MAX / MIN

Pro zjištění maximální resp. minimální změřené hodnoty během měření stiskněte tlačítko „MAX / MIN“, až se na displeji zobrazí „MAX“ resp. „MIN“. Pokud na displeji nebliká žádná funkce, je nastaven normální režim měření.

**!** Při vypnutí přístroje se hodnoty MIN/MAX vymažou.

## 5 °C / °F

Pro nastavení požadované jednotky teploty stiskněte tlačítko „MODE“ a přidržte 2 sekundy, až se na displeji zobrazí příslušný symbol.

### Upozornění

- Výrobek je přesný nástroj, se kterým se musí zacházet pečlivě. Vyvarujte se nárazům a otřesům, ani nevystavujte přístroj extrémnímu teplu nebo chladu.
- Přístroj nesmí přijít do přímého kontaktu s kapalinami.
- Pro čištění prosím použijte lehce navlhčený měkký hadřík.

**Technické parametry**

<b>Okolní teplota</b>	-10 °C ... 50 °C / ± 1 °C
Oblast měření / Přesnost	
<b>Relativní vlhkost vzduchu</b>	20%rH ... 90%rH / ± 5%rH (25%rH ... 85%rH)
Oblast měření / Přesnost	
<b>Teplota rosného bodu</b>	
Oblast měření / Přesnost	-28,6 °C ... 47,9 °C / ± 2 °C
Provozní teplota	-10 °C ... 50 °C
Skladovací teplota	-10 °C ... 60 °C
Napájení	1x LR44 knoflíková baterie
Rozměry (š x v x hl)	138 x 27 x 19 mm
Hmotnost (včetně baterie)	38 g

Technické změny vyhrazeny. 11.16

**Ustanovení EU a likvidace**

Přístroj splňuje všechny potřebné normy pro volná pohyb zboží v rámci EU.

Tento výrobek je elektrický přístroj a musí být odděleně vytříděn a zlikvidován podle evropské směrnice pro použité elektrické a elektronické přístroje.


Další bezpečnostní a dodatkové pokyny najdete na:  
[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)




! Lugege kasutusjuhend ja kaasasolev brošür „Garantii- ja lisajuhised“ täielikult läbi. Järgige neis sisalduvaid juhiseid. Käesolev dokument tuleb alles hoida ja seadme edasiandmisel kaasa anda.

## Funktsioon / kasutamine

Seade on ette nähtud suhtelise õhuniiskuse, ümbrustemperatuuri ja arvutatud kastepunkti näitamiseks. Õhu ja temperatuuri mõõtmine toimub kiirete sensoritega anduri tipus. Madala voolutarbe töttu saab seadet kasutada ka pikaajalisteks mõõtmisteks. Integreeritud Min/Max-funktsioon võimaldab väiksemaid ja suurimaid mõõteväärtsusi näidata.




- 1 Sensor
- 2 LC-displei
- 3 Mõõtühiku ümberlülitus °C / °F  
Temperatuuri- / kastepunkti-näidu ümberlülitamine
- 4 MAX-/MIN-väärtuste sisselülitamine
- 5 Sisse/Välja-lülit (tagakülg)
- 6 Patareilaegas (tagakülg)



- a MAX-väärtuste näidik
- b MIN-väärtuste näidik
- c Mõõtühik °F
- d Mõõtühik °C
- e Suhteline õhuniiskus %RH
- f Ruumi temperatuur / kastepunkti näit


## 1 Patarei sisestamine

Avage patareide kast ja asetage patarei sisse nii, nagu sümbolil näidatud. Pöörake sealjuures tähelepanu õigele polaarsusele.



**2 ON / OFF**

Väljalülitamiseks seadke lülit (5) ON peale. Seade näitab ümbrustemperatuuri ja suhtelist õhuniiskust.



Tagage seadmele mõõtmiskoha muutmisel suurte temperatuuri- ja õhuniiskuse-erinevuste korral nõutav kohanemisaeg!



Väljaspool mõõtepiirkonda olevaid mõõteväärtsi näidatakse displeil „HI“ „LO“ kaudu.

**3 Kastepunkti näit**

Klahvi „MODE“ hetkelise vajutamisega näidatakse mõõdetud kastepunkti.

**4 MAX / MIN**

Vajutage mõõtmise ajal maksimaalse ja minimaalse mõõteväärstuste määramiseks klahvi „MAX / MIN“, kuni displeile ilmub „MAX“ või vastavalt „MIN“. Normaalne mõõtmismoodus on seadistatud, kui ükski funktsioon displeil ei vilgu.



Seadme väljalülitamisel kustutatakse MIN/MAX-väärused.

**5 °C / °F**

Hoidke soovitud temperatuuriühiku seadistamiseks klahvi „MODE“ 2 sekundit allavajutatult, kuni displeile ilmub vastav sümbol.

**Juhised**

- Toode on täppisinstrument, millega tuleb hoolikalt ümber käia. Vältige lööke ja raputusi ning äärmusliku kuuma või külma mõju.
- Vältige vahetut kokkupuudet vedelikega.
- Palun kasutage puhastamiseks kergelt niisutatud pehmet lappi.

**Tehnilised andmed**

<b>Ümbrustemperatuur</b> Mõõtevahemik / Täpsus	-10 °C ... 50 °C / ± 1 °C
<b>Suheline õhuniiskus</b> Mõõtevahemik / Täpsus	20%rH ... 90%rH / ± 5%rH (25%rH ... 85%rH)
<b>Kastepunkti temperatuur</b> Mõõtevahemik / Täpsus	-28,6 °C ... 47,9 °C / ± 2 °C
Töötamistemperatuur	-10 °C ... 50 °C
Hoidmistemperatuur	-10 °C ... 60 °C
Toitepinge	1x LR44 nööppatarei
Mõõdud (L x K x S)	138 x 27 x 19 mm
Kaal (koos patareiga)	38 g

Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi. 11.16

**ELi nõuded ja utiliseerimine**

Seade täidab kõik nõutavad normid vabaks kaubavahetuseks EL-i piires.

Käesolev toode on elektriseade ja tuleb vastavalt Euroopa direktiivile elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta eraldi koguda ning kõrvaldada.

Edasised ohutus- ja lisajuhised aadressil:


[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)




! Lūdzam pilnībā iepazīties ar Lietošanas instrukciju un pievienoto materiālu „Garantija un papildu norādes”. Levērot tajās ietvertos norādījumus. Šis dokuments jāsaglabā un, nododot ierīci citam lietotājam, jānodos kopā ar to.

## Funkcija / pielietošana

Ierīce ir paredzēta relatīvā gaisa mitruma, apkārtējās temperatūras mērišanai un aprēķinātā rasas punkta attēlošanai. Gaisa mitrumu un temperatūru mēra ātras darbības sensori ierīces smailajā galā. Pateicoties nelielajam strāvas patēriņam, ierīci var izmantot ilgstošiem mērījumiem. Integrētā Min/Max funkcija dod iespēju aplūkot mazākās un lielākās vērtības.




- 1 Sensors
- 2 LCD displejs
- 3 Mērvienību °C / °F pārslēgšana  
Pārslēgšana starp temperatūras un rasas punkta indikāciju
- 4 MAX/MIN vērtību ieslēgšana
- 5 Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis (aizmugurē)
- 6 Bateriju nodalījums (aizmugurē)



- a MAX vērtību indikācija
- b MIN vērtību indikācija
- c Mērvienība °F
- d Mērvienība °C
- e Relatīvais gaisa mitrums %RH
- f Telpas temperatūra / rasas punkta indikācija


## 1 Baterijas ievietošana

Atveriet baterijas nodalījumu un ielieciet bateriju atbilstoši attēlotajam simbolam.



## 2 ON / OFF

Lai ieslēgtu, pārslēdziet slēdzi (5) uz ON. Ierīce parāda apkārtējo temperatūru un relatīvo gaisa mitrumu.



**!** Mainot mērišanas vietu, kurā ir lielas temperatūras un gaisa mitruma atšķirības, ļaujiet ierīcei kādu laiku aklimatizēties!

**!** Ja mērījumu vērtības ir ārpus mērišanas diapazona, displejā parādās „HI” / „LO”.

## 3 Rasas punkta indikācija

Nospiežot taustiņu „MODE”, tiek parādīts izmērītais rasas punkts.

## 4 MAX / MIN

Lai noteiktu maksimālās vai minimālās mērījumu vērtības, mērišanas laikā spiediet taustiņu „MAX / MIN”, līdz displejā parādās „MAX” vai „MIN”. Ja displejā nemirgo neviens funkcijas simbols, ir iestatīts normāls mērišanas režīms.

**!** Izslēdzot ierīci, MIN/MAX vērtības tiek dzēstas.

## 5 °C / °F

Lai iestatītu vēlamo temperatūras mērvienību, turiet taustiņu „MODE” nospiestu 2 sekundes, līdz displejā parādās atbilstošais simbols.

### Norādījumi

- Ierīce ir augstas precīzitātes instruments, ar ko jārīkojas īpaši rūpīgi. Sargiet ierīci no grūdieniem un satricinājumiem un nepakļaujiet to ekstremālam karstumam vai aukstumam.
- Novērsiet tās tiešu kontaktu ar šķidrumiem.
- Tīršanai izmantojiet nedaudz samitrinātu, mīkstu drānu.

**Tehniskie dati**

<b>Apkārtējās vides temperatūra</b>	-10 °C ... 50 °C / ± 1 °C
Mērišanas zona / Precizitāte	
<b>Relatīvais gaisa mitrums</b>	20%rH ... 90%rH /
Mērišanas zona / Precizitāte	± 5%rH (25%rH ... 85%rH)
<b>Rasas punkta temperatūra</b>	
Mērišanas zona / Precizitāte	-28,6 °C ... 47,9 °C / ± 2 °C
Darba temperatūra	-10 °C ... 50 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-10 °C ... 60 °C
Strāvas piegāde	1x LR44 baterija
Izmēri (p x a x d)	138 x 27 x 19 mm
Svars (ieskaitot baterijas)	38 g

Lespējamas tehniskas izmaiņas. 11.16

**ES-noteikumi un utilizācija**

Lerīce atbilst attiecīgajiem normatīviem par brīvu preču apriti ES.

Konkrētais ražojums ir elektroiekārta. Tā utilizējama atbilstīgi ES Direktīvai par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem.

Vairāk drošības un citas norādes skatīt:


[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)




! Perskaitykite visą pateikiamą dokumentą „Nuorodos dėl garantijos ir papildoma informacija“. Laikykites čia esančiu instrukcijos nuostatų. Šis dokumentas turi būti laikomas ir perduodamas kartu su prietaisu.

## Veikimas ir paskirtis

Prietaisas skirtas matuoti santykinę oro drėgmę, aplinkos temperatūrą ir nustatytais rasos taškui rodyti. Oras ir temperatūra greitai išmatuojami jutikliais, esančiais ant jutiklio smaigalio. Dėl nedidelio energijos vartojimo prietaisą taip pat galima naudoti atliekant ilgalaikius matavimus. Naudojant integruotą min./maks. funkciją galima rodyti mažiausią ir didžiausią matavimo reikšmes.




- 1 Sensorius
- 2 Skystujų kristalų ekranas
- 3 Matavimo vieneto pasirinkimas °C / °F  
Perjungimas iš temperatūros į rasos taško rodmenį
- 4 MAX / MIN reikšmės įjungimas
- 5 Ijjungimo / išjungimo jungiklis (galinis skydas)
- 6 Baterijos détuvė (galinis skydas)



- a Rodyti MAX reikšmes
- b Rodyti MIN reikšmes
- c Matavimo vienetas °F
- d Matavimo vienetas °C
- e Santykinė oro drėgmė %RH
- f Kambario temperatūros / rasos taško rodmuo


## 1 Baterijos įdėjimas

Atidarykite baterijų skyrių ir, vadovaudamiesi montavimo simboliais, įdékite bateriją.



## 2 ON / OFF

Pastumkite jungiklį (5) į padėtį „ON“ (ijungta).  
Prietaisas rodys aplinkos temperatūrą ir santykinę  
oro drėgmę.



**!** Kai pereinate į kitą matavimo vietą, kurioje temperatūra ir drėgmė labai skiriasi, reikia palaukti, kol prietaisas prisitaiks!

**!** Jei reiksmė viršija matavimo diapazoną, ekrane bus rodomas „HI“ „LO“.

## 3 Rasos taško rodmuo

Spustelėjus mygtuką „MODE“, pasirodys išmatuotas rasos taškas.

## 4 MAX / MIN

Norédami nustatyti maksimalius arba minimalius matavimo rezultatus, spauskite mygtuką „MAX / MIN“, kol ekrane pasirodys „MAX“ arba „MIN“. Normalus matavimo režimas nustatomas, jei ekrane nemirksi nė viena funkcija.

**!** Išjungus prietaisą „MIN/MAX“ reikšmės panaikinamos.

## 5 °C / °F

Norédami nustatyti pageidaujamą temperatūros matavimo vienetą, nuspauskite ir 2 sekundes palaikykite klavišą „MODE“, kol ekrane pasirodys atitinkamas simbolis.

### Nurodymai

- Šis gaminys yra itin tikslus prietaisas, su kuriuo reikia elgtis labai atsargiai. Venkite smūgių ir prietaiso sukrėtimų, taip pat didelio karščio arba šalčio.
- Saugokite nuo bet kokio tiesioginio kontakto su skysčiais.
- Valymui naudokite švelnų, šiek tiek sudrėkintą skudurėlj.

**Techniniai duomenys**

<b>Aplinkos temperatūra</b>	
Matavimo diapazonas / Tikslumas	-10 °C ... 50 °C / ± 1 °C
<b>Santykinė oro drėgmė</b>	20%rH ... 90%rH / ± 5%rH (25%rH ... 85%rH)
<b>Rasos taško temperatūra</b>	
Matavimo diapazonas / Tikslumas	-28,6 °C ... 47,9 °C / ± 2 °C
Darbinė temperatūra	-10 °C ... 50 °C
Sandėliavimo temperatūra	-10 °C ... 60 °C
Elektros maitinimas	1x LR44 maža baterija
Gabaritai (P x A x G)	138 x 27 x 19 mm
Masė (kartu su baterija)	38 g

Pasiliukame teisę daryti techninius pakeitimus. 11.16

**ES nuostatos ir utilizavimas**

Prietaisas atitinka visus galiojančius standartus, reglamentuojančius laisvą prekių judėjimą ES.

Šis produktas yra elektros prietaisas ir pagal Europos Sąjungos Direktyvą dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, turi būti surenkamas atskirai ir utilizuojamas aplinką tausojamuoju būdu.

Daugiau saugos ir kitų papildomų nuorodų rasite:


[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)




! Citiți integral instrucțiunile de exploatare și caietul însoțitor „Indicații privind garanția și indicații suplimentare”. Urmați indicațiile din cuprins. Acest document trebuie păstrat și la predarea mai departe a aparatului.

## Funcționare / utilizare

Aparatul este destinat măsurării umidității relative a aerului, a temperaturii ambientale precum și afișarea punctului de rouă calculat. Măsurarea aerului și a temperaturii se realizează prin intermediul senzorilor rapizi din vârful senzorului. Datorită consumului redus de curent aparatul se poate utiliza și pentru măsurări de durată. Funcția integrată min/max permite afișarea celor mai mici și a celor mai mari valori de măsurare.




- 1 Senzor
- 2 Display LC
- 3 Comutare unitate de măsură °C / °F  
Comutare afișare temperatură / punct de rouă
- 4 Cuplare valori MAX/MIN
- 5 Întrerupător pornit/oprit (partea posterioară)
- 6 Compartiment baterii (partea posterioară)



- a Indicator valori MAX
- b Indicator valori MIN
- c Unitate măsură °F
- d Unitate măsură °C
- e Umiditate relativă aer în %RH
- f Temperatura încăperii / afișarea punctului de rouă

## 1 Introducerea bateriilor


Deschideți compartimentul de baterii și introduceți bateria conform simbolurilor de instalare.



Celulă-monedă 1x LR44

## 2 ON / OFF

Pentru pornire comutați întrerupătorul (5) pe ON. Aparatul afișează temperatura mediului și umiditatea relativă a aerului.



La schimbarea locului de măsurare cu diferențe mari de temperatură și umiditate a aerului aparatul îi trebuie un timp de adaptare!



Valorile de măsurare în afara domeniilor de măsurare sunt afișate pe display cu „HI” „LO”.

## 3 Afișarea punctului de rouă

La o apăsare scurtă a tastei „MODE” este afișat punctul de rouă măsurat.

## 4 MAX / MIN

Pentru determinarea valorilor de măsurare maxime resp. minime în timpul unei măsurări se apasă tasta „MAX / MIN” până când apare „MAX” resp. „MIN” pe display. Modul de măsurare normal este setat când nu apare nicio funcție pe display.



La oprirea aparatului valorile MAX/MIN se șterg.

## 5 °C / °F

Pentru reglarea unității de temperatură dorite mențineți apăsată tasta „MODE” timp de 2 secunde până când apare simbolul corespunzător pe display.

### Indicație

- Produsul este un instrument de precizie care trebuie manipulat cu grijă. Evitați lovirea și zguduielile precum și supunerea la căldură și frig extrem.
- Evitați contactul direct cu lichidele.
- Pentru curățare utilizați o lavetă ușor umezită.

**Date tehnice**

<b>Temperatura mediului înconjurător</b> Domeniu de măsurare / Exactitate	-10 °C ... 50 °C / ± 1 °C
<b>Umiditate relativă a aerului</b> Domeniu de măsurare / Exactitate	20%rH ... 90%rH / ± 5%rH (25%rH ... 85%rH)
<b>Temperatură punct de rouă</b> Domeniu de măsurare / Exactitate	-28,6 °C ... 47,9 °C / ± 2°C
Temperatură de lucru	-10 °C ... 50 °C
Temperatură de depozitare	-10 °C ... 60 °C
Alimentare energie	Celulă-monedă 1x LR44
Dimensiuni (L x Î x A)	138 x 27 x 19 mm
Greutate (incl. baterii)	38 g

Ne rezervăm dreptul să efectuăm modificări tehnice. 11.16

**Prevederile UE și debarasarea**

Aparatul respectă toate normele necesare pentru circulația liberă a mărfii pe teritoriul UE.

Acest produs este un aparat electric și trebuie colectat separat și debarasat în conformitate cu normativa europeană pentru aparate uzate electronice și electrice.


Pentru alte indicații privind siguranța și indicații suplimentare vizitați: [www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)




! Прочетете изцяло ръководството за експлоатация и приложената брошура „Гаранционна и допълнителна информация“. Следвайте съдържащите се в тях инструкции. Този документ трябва да бъде съхранен и да бъде предаден при предаването на устройството.

## Функция / Използване

Уредът служи за измерване на относителната влажност, околната температура, както и за показване на изчислената точка на оросяване. Измерването на въздуха и температурата се извършва чрез бързи сензори на върха на датчика. Поради ниската консумация на ток уредът може да се използва също и за дълговременни измервания. Интегрираната функция Min/Max позволява да се показват най-малките и най-големите измерени стойности.




- 1 Сензор
- 2 Течнокристален дисплей
- 3 Превключване на мерна единица °C / °F
- 4 MAX-/MIN-стойности, превключване
- 5 Превключвател Вкл/Изкл (задна страна)
- 6 Гнездо за батерията (задна страна)



- a Индикация на MAX-стойности
- b Индикация на MIN-стойности
- c Мерна единица °F
- d Мерна единица °C
- e Относителна влажност на въздуха в %RH
- f Температура на помещението / Показание на точката на оросяване


## 1 Поставяне на батерията

Отворете гнездото за батерията и поставете батерията съгласно символите за монтаж.



## 2 ON / OFF

За да включите, поставете превключвателя (5) на ON. Уредът показва околната температура и относителната влажност на въздуха.



При смяна на мястото на измерване с големи разлики в температурата и влажността на въздуха уредът трябва да се остави да се адаптира известно време!



При измерени стойности извън диапазоните на измерване на дисплея се показва „HI“ „LO“.

## 3 Показание на точката на оросяване

Чрез кратко натискане на бутона „MODE“ се показва измерената точка на оросяване.

## 4 MAX / MIN

За определяне на максималните, сътв. минималните, измерени стойности по време на дадено измерване, натиснете бутона „MAX / MIN“, докато на дисплея се покаже „MAX“, сътв. „MIN“. Нормалният режим на измерване е настроен, когато на дисплея не мига функция.



При изключване на уреда стойностите MIN/MAX се изтриват.

## 5 °C / °F

За да настроите желаната температурна единица, задръжте натиснат бутона „MODE“ 2 секунди, докато на дисплея се появи съответният символ.

### Указания

- Продуктът е точен инструмент, с който трябва да се борави внимателно. Избягвайте удари и разтърсвания, както и излагане на прекомерна горещина или студ.
- Избягвайте директен контакт с течности.
- За почистване моля използвайте леко навлажнена мека кърпа.

**Технически характеристики**

<b>Температура на околната среда</b> Измервателен диапазон / Точност	-10 °C ... 50 °C / ± 1 °C
<b>Относителна влажност на въздуха</b> Измервателен диапазон / Точност	20%rH ... 90%rH / ± 5%rH (25%rH ... 85%rH)
<b>Температура на точката на оросяване</b> Измервателен диапазон / Точност	-28,6 °C ... 47,9 °C / ± 2 °C
Работна температура	-10 °C ... 50 °C
Температура на съхранение	-10 °C ... 60 °C
Захранване	1x LR44 бутонна батерия
Размери (Ш x В x Д)	138 x 27 x 19 mm
Тегло (вкл. батерия)	38 g

Запазва се правото за технически промени. 11.16

**ЕС-разпоредби и изхвърляне**

Уредът изпълнява всички необходими стандарти за свободно движение на стоки в рамките на ЕС.

Този продукт е електрически уред и трябва да се събира и изхвърля съгласно европейската директива относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО).

Още инструкции за безопасност и допълнителни указания ще намерите на адрес:


[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)




**!** Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο τεύχος „Υποδείξεις εγγύησης και πρόσθετες υποδείξεις“. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Αυτές οι οδηγίες θα πρέπει να φυλάσσονται και να παραδίδονται μαζί με τη συσκευή στον επόμενο χρήστη.

## Λειτουργία / Τρόπος χρήσης

Η συσκευή προορίζεται για τη μέτρηση της σχετικής υγρασίας αέρα, της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος χώρου και την ένδειξη του σημείου δρόσου. Η μέτρηση του αέρα και της θερμοκρασίας πραγματοποιείται άμεσα μέσω των αισθητήρων στη μύτη της συσκευής. Χάρη στη χαμηλή κατανάλωση ρεύματος η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μετρήσεις μακράς διαρκείας. Η ενσωματωμένη λειτουργία Min/Max (Ελάχ/Μέγ) μπορεί να εμφανίσει τόσο τις μικρότερες, όσο και τις μεγαλύτερες τιμές μέτρησης.



- 1 Αισθητήρας
- 2 Οθόνη LC
- 3 Αλλαγή μονάδας μέτρησης σε °C / °F  
Αλλαγή ένδειξης θερμοκρασίας / σημείου δρόσου
- 4 Ενεργοποίηση τιμών MAX/MIN
- 5 Διακόπτης On/Off (πίσω πλευρά)
- 6 Θήκη μπαταριών (πίσω πλευρά)



- a Ένδειξη τιμές MAX
- b Ένδειξη τιμές MIN
- c Μονάδα μέτρησης σε °F
- d Μονάδα μέτρησης σε °C
- e Σχετική υγρασία αέρα σε %RH
- f Θερμοκρασία δωματίου / Ένδειξη σημείου δρόσου


## 1 Τοποθέτηση μπαταρίας

Ανοίξτε τη θήκη μπαταρίας και τοποθετήστε την μπαταρία σύμφωνα με τα σύμβολα εγκατάστασης.



## 2 ON / OFF

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή θέστε τον διακόπτη (5) στο ON. Η συσκευή εμφανίζει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου και τη σχετική υγρασία αέρα.



Όταν αλλάζετε τον χώρο μέτρησης και επικρατούν μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας και υγρασίας αέρα θα πρέπει να αφήνετε αρκετό χρόνο προσαρμογής στη συσκευή!



Όταν οι τιμές μέτρησης βρίσκονται εκτός των περιοχών μέτρησης εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη „HI“ „LO“.

## 3 Ένδειξη σημείου δρόσου

Πιέζοντας σύντομα το πλήκτρο „MODE“ εμφανίζεται το μετρηθέν σημείο δρόσου.

## 4 MAX / MIN

Για εξακρίβωση της μέγιστης ή της ελάχιστης τιμής κατά τη μέτρηση πατήστε το πλήκτρο „MAX / MIN“ μέχρι να εμφανιστεί το „MAX“ ή „MIN“ στην οθόνη. Η κανονική λειτουργία μέτρησης έχει ρυθμιστεί, όταν δεν αναβοσβήνει καμία λειτουργία στην οθόνη.



Με την απενεργοποίηση της συσκευής διαγράφονται οι τιμές MIN/MAX.

## 5 °C / °F

Για να ρυθμίσετε την επιθυμητή μονάδα θερμοκρασίας, πατήστε το πλήκτρο „MODE“ επί 2 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το αντίστοιχο σύμβολο.

### Υποδείξεις

- Το προϊόν είναι ένα όργανο ακριβείας που απαιτεί προσεκτικό χειρισμό. Αποφεύγετε κρούσεις και δονήσεις και την έκθεσή του σε ιδιαίτερα υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.
- Αποφεύγετε την άμεση επαφή με υγρά.
- Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείτε ένα ελαφρώς βρεγμένο, μαλακό πανί.

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

<b>Θερμοκρασία περιβάλλοντος</b> Περιοχή μέτρησης / Ακρίβεια	-10 °C ... 50 °C / ± 1 °C
<b>Σχετική υγρασία αέρα</b> Περιοχή μέτρησης / Ακρίβεια	20%rH ... 90%rH / ± 5%rH (25%rH ... 85%rH)
<b>Θερμοκρασία σημείου δρόσου</b> Περιοχή μέτρησης / Ακρίβεια	-28,6 °C ... 47,9 °C / ± 2 °C
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 °C ... 50 °C
Θερμοκρασία αποθήκης	-10 °C ... 60 °C
Τροφοδοσία ρεύματος	1x LR44 μπαταρία κουμπί
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	138 x 27 x 19 mm
Βάρος (με μπαταρίες)	38 g

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών. 11.16

**Κανονισμοί ΕΕ και απόρριψη**

Η συσκευή πληροί όλα τα αναγκαία πρότυπα για την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων εντός της ΕΕ.

Το παρόν προϊόν είναι μία ηλεκτρική συσκευή και πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά και να απορρίπτεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία περί Ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλιών συσκευών.

Περαιτέρω υποδείξεις ασφαλείας και πρόσθετες υποδείξεις στην ιστοσελίδα: [www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)







V celoti preberite navodila za uporabo in priloženo knjižico „Napotki o garanciji in dodatni napotki“. Upoštevajte vsebovana navodila. Ta dokument je treba shraniti in ga izročiti novemu lastniku ob predaji naprave.

## Funkcija / Uporaba

Naprava je predvidena za merjenje relativne zračne vlage, okoljske temperature ter za prikaz izračunanega tališča. Meritev zraka in temperature poteka s pomočjo hitrih senzorjev v konici tipala. Zaradi nizke električne porabe je mogoče napravo uporabiti tudi za dolgoročne meritve. Vgrajena funkcija min./maks. omogoča prikaz najmanjše in največje merske vrednosti.




- 1** Senzor
- 2** LCD-zaslon
- 3** Preklop merske enote °C / °F  
Preklop prikaz temperature/  
tališča
- 4** Vklop vrednosti MAKS/MIN
- 5** Stikalo za vklop/izklop  
(hrbtна stran)
- 6** Prostor za baterijo  
(zadnja stran)



- a** Prikaz največjih vrednosti
- b** Prikaz najmanjših vrednosti
- c** Messeinheit °F
- d** Merska enota °C
- e** Relativna zračna vlagva %RH
- f** Sobna temperatura/  
prikaz tališča


## 1 Vložiť batériu

Otvorte priečinok na batérie a batériu vložte v súlade so symbolmi na inštaláciu. Dbajte pritom na správnu polaritu.



## 2 VKLOP / IZKLOP

Za vklop pritisnite stikalo (5) na položaj za vklop (ON). Naprava bo prikazala okoljsko temperaturo in relativno zračno vlogo.



**!** Pri zamenjavi mesta meritve z velikimi razlikami v temperaturi in zračni vlagi naprava potrebuje nekaj časa, da se prilagodi!

**!** Pri merskih vrednostih izven merilnega območja se na zaslonu prikaže „HI“ ali „LO“.

## 3 Prikaz tališča

S kratkim pritiskom tipke „MODE“ se prikaže izmerjeno tališče.

## 4 MAX / MIN

Za določitev največje oz. najmanjše merske vrednosti med meritvijo pritisnite tipko „MAX/MIN“, dokler se na zaslonu ne prikaže „MAX“ oz. „MIN“. Normalni način merjenja je nastavljen, ko na zaslonu ne utripa nobena funkcija.

**!** Ob izklopu naprave se vrednosti MIN/MAX izbrišejo.

## 5 °C / °F

Za nastavitev želene temperaturne enote za 2 sekundi pridržite tipko „MODE“, dokler se na zaslonu ne prikaže ustrezen simbol.

### Napotki

- Izdelek je precizni instrument, s katerim je treba ravnati previdno. Preprečite udarce in tresljaje in naprave ne izpostavljajte ekstremni vročini ali mrazu.
- Preprečite neposredni stik s tekočinami.
- Za čiščenje uporabljajte nekoliko navlaženo krpo.

**Tehnični podatki**

<b>Okoljska temperatura</b>	
Merilno območje / Natančnost	-10 °C ... 50 °C / ± 1 °C
<b>Relativna zračna vlaga</b>	
Merilno območje / Natančnost	20%rH ... 90%rH / ± 5%rH (25%rH ... 85%rH)
<b>Tališče</b>	
Merilno območje / Natančnost	-28,6 °C ... 47,9 °C / ± 2 °C
Delovna temperatura	-10 °C ... 50 °C
Temperatura skladiščenja	-10 °C ... 60 °C
Električno napajanje	1 x LR44 gumbaste baterije
Dimenziije (Š x V x G)	138 x 27 x 19 mm
Teža (vr. batérie)	38 g

Tehnične spremembe pridržane. 11.16

**EU-določila in odstranjevanje med odpadke**

Naprava ustreza vsem potrebnim standardom za prosto prodajo blaga v EU.

Ta izdelek je elektronska naprava in jo je treba zbirati in odstraniti ločeno v skladu z evropsko direktivo za odpadno elektronsko in električno opremo.

Nadaljnje varnostne in dodatne napotke najdete pod:  
**[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)**







Olvassa el végig a kezelési útmutatót és a mellékelt „Garanciális és egyéb útmutatások” c. füzetet. Kövesse az abban foglalt utasításokat. A dokumentációt meg kell őrizni, és azt a készülék továbbadásakor át kell adni az eszközzel együtt.

## Funkció / Használat

A készülék a relatív páratartalom, a környezeti hőmérséklet mérésére, valamint a számított harmatpont kijelzésére szolgál. A levegő és a hőmérséklet mérését gyors szenzorok végzik az érzékelő csúcsán. Az alacsony áramfogyasztásnak köszönhetően a készülék hosszú távú mérésekre is használható. Az integrált Min/Max funkció lehetővé teszi a legkisebb és legnagyobb mért értékek megjelenítését.




- 1 Érzékelő
- 2 LCD kijelző
- 3 °C / °F mértékegység átkapcsolása
- Hőmérséklet / harmatpont kijelzés átkapcsolása
- 4 MAX-/MIN-értékek bekapcsolása
- 5 Be/Ki kapcsoló (hátoldal)
- 6 Elemtartó rekesz (hátoldal)



- a MAX-értékek kijelzése
- b MIN-értékek kijelzése
- c Mértékegység °F
- d Mértékegység °C
- e Relatív páratartalom %RH-ban
- f Helyiség hőmérséklet / harmatpont kijelzés


## 1 Az elem behelyezése

Nyissa fel az elemtartó rekesz fedelét, és helyezze be az elemet a telepítési jelölések szerint. Ennek során ügyeljen a helyes polaritásra.



**2 BE / KI**

Bekapcsoláshoz állítsa a kapcsolót (5) ON állásba.  
A készülék kijelzi a környezeti hőmérsékletet és a  
relatív páratartalmat.



**!** Amennyiben a mérés helyének megváltoztatásakor nagy hőmérséklet és páratartalom különbségek tapasztalhatók, abban az esetben a készüléknek időt kell hagyni az alkalmazkodáshoz!

**!** Mérési tartományon kívüli mérési értékeknél a kijelzőn „HI” „LO” jelenik meg.

**3 Harmatpont kijelzése**

A „MODE” nyomógomb rövid megnyomásával megjelenik a mért harmatpont.

**4 MAX / MIN**

A maximális és minimális mérési érték mérés során történő meghatározásához nyomja meg a „MAX / MIN” nyomógombot, míg a kijelzőn meg nem jelenik a „MAX”, ill. „MIN” felirat. A normál mérési üzemmód akkor van beállítva, ha a kijelzőn egy funkció sem villog.

**!** A készülék kikapcsolásakor a MIN/MAX-értékek törlődnek.

**5 °C / °F**

A kívánt hőmérsékleti egység beállításához nyomja a „MODE” gombot 2 másodpercig, míg a kijelzőn meg nem jelenik a megfelelő szimbólum.

**Tudnivalók**

- A termék precíziós műszer, amelyet gondosan kell kezelni. Kerülje az ütéseket és rázkódásokat, valamint ne tegye ki szélsőséges hőnek vagy hidegnék.
- Kerülje a folyadékokkal történő közvetlen érintkezést.
- Kérjük, hogy a tisztításhoz enyhén megnedvesített, puha kendőt használjon.

**Műszaki adatok**

<b>Környezeti hőmérséklet</b>	-10 °C ... 50 °C / ± 1 °C
Mérési tartomány / Pontosság	
<b>Relatív páratartalom</b>	20%rH ... 90%rH /
Mérési tartomány / Pontosság	± 5%rH (25%rH ... 85%rH)
<b>Levegő páratartalom</b>	
Mérési tartomány / Pontosság	-28,6 °C ... 47,9 °C / ± 2 °C
Működési hőmérséklet	-10 °C ... 50 °C
Tárolási hőmérséklet	-10 °C ... 60 °C
Áramellátás	1 x LR44 gombelem
Méretek (Sz x Ma x Mé)	138 x 27 x 19 mm
Súly (elemmel együtt)	38 g

A műszaki módosítások joga fenntartva. 11.16

**EU-rendeletek és ártalmatlanítás**

A készülék megfelel az EU-n belüli szabad forgalmazásra vonatkozó minden szükséges szabványnak.



Ez a termék egy elektromos készülék és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelv szerint szelektíven kell gyűjteni és ártalmatlanítani.



További biztonsági és kiegészítő útmutatások:  
[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)






Prečítajte si celý návod na obsluhu a priloženú brožúru „Pokyny k záruke a dodatočné inštrukcie“. Dodržiavajte pokyny uvedené v týchto podkladoch. Tento dokument uschovajte a odovzdajte spolu s prístrojom.

## Funkcia / Použitie

Prístroj je určený na meranie relatívnej vlhkosti vzduchu, teploty okolia a zobrazenie vypočítaného rosného bodu. Meranie vzduchu a teploty sa realizuje cez rýchle senzory v hrote snímača. Vďaka nízkej spotrebe energie sa prístroj môže využívať aj pre dlhodobé merania. Integrovaná funkcia MIN/MAX umožňuje zobrazenie najnižších a najvyšších nameraných hodnôt.



**1** Snímač

**2** LC displej


**3** Prepnutie mernej jednotky °C/°F

Prepnutie zobrazenia teploty/ rosného bodu

**4** Zobrazenie hodnôt MAX/MIN

**5** Zapínač/vypínač (zadná strana)

**6** Priečinok na batérie (zadná strana)



**a** Zobrazenie hodnôt MAX

**b** Zobrazenie hodnôt MIN

**c** Meracia jednotka °F


**d** Meracia jednotka °C

**e** Relatívna vlhkosť vzduchu v %RH


**f** Izbová teplota/zobrazenie rosného bodu

## **1** Vstavljanje baterije

Odprite predal za baterije in baterijo vstavite skladno s simboli za namestitev. Pri tem budite pozorni na pravilno polarnost.




1x LR44 gombíková batéria



## 2 ON / OFF

Pre zapnutie spínača (5) nastavte na ON. Prístroj zobrazuje teplotu okolia a relatívnu vlhkosť vzduchu.



**!** Pri zmene miesta merania s vysokými rozdielmi v teplote a vlhkosti vzduchu poskytnite prístroju dobu na adaptáciu.

**!** Pri nameraných hodnotách mimo rozsahov merania sa zobrazí na displeji „HI“ „LO“.

## 3 Zobrazenie rosného bodu

Krátkym stlačením tlačidla „MODE“ sa zobrazí nameraný rosný bod.

## 4 MAX / MIN

Pre zistenie maximálnych alebo minimálnych nameraných hodnôt počas jedného merania stláčajte tlačidlo „MAX/MIN“, kým sa na displeji nezobrazí „MAX“ alebo „MIN“. Štandardný merací režim je nastavený vtedy, keď na displeji nebliká žiadna funkcia.

**!** Pri vypínaní prístroja sa hodnoty MIN/MAX vymažú.

## 5 °C / °F

Pre nastavenie požadovanej jednotky teploty držte po dobu 2 sekúnd stlačené tlačidlo „MODE“, kým sa na displeji neobjaví príslušný symbol.

### Upozornenie

- Výrobok je precízny nástroj, s ktorým sa musí starostlivo zaobchádzať. Zabráňte nárazom a otrasmom a nevystavujte extrémnym teplotám a chladu.
- Zabráňte priamemu kontaktu s tekutinami.
- Na čistenie používajte mierne navlhčenú mäkkú handričku.

**Technické údaje**

<b>Teplota okolia</b> Rozsah merania / Presnosť	-10 °C ... 50 °C / ± 1 °C
<b>Relatívna vlhkosť vzduchu</b> Rozsah merania / Presnosť	20%rH ... 90%rH / ± 5%rH (25%rH ... 85%rH)
<b>Teplota rosného bodu</b> Rozsah merania / Presnosť	-28,6 °C ... 47,9 °C / ± 2 °C
Pracovná teplota	-10 °C ... 50 °C
Teplota skladovania	-10 °C ... 60 °C
Napájanie prúdom	1 x LR44 gombíková batéria
Rozmery (Š x V x H)	138 x 27 x 19 mm
Hmotnosť (Baterija priložena)	38 g

Technické zmeny vyhradené. 11.16

**Ustanovenie EÚ a likvidácia**

Prístroj spĺňa všetky potrebné normy pre voľný pohyb tovaru v rámci EÚ.

Tento výrobok je elektrické zariadenie a musí byť separátne zhromažďovaný a likvidovaný v súlade s európskou smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení.

Ďalšie pokyny k bezpečnosti a doplnkové pokyny nájdete na: **[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)**











---

## SERVICE



### Umarex GmbH & Co. KG

– Laserliner –  
Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany  
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333  
laserliner@umarex.de

Rev.1116

Umarex GmbH & Co. KG  
Donnerfeld 2  
59757 Arnsberg, Germany  
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333  
[www.laserliner.com](http://www.laserliner.com)



**Laserliner®**